

АКТ

осмотра здания на наличие наружной рекламы по пр. Октябрьский, д.47 в г. Каргополе,
имеющего статус объекта культурного наследия

г. Каргополь

30.11.2018 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

- Купцов В.Н. – первый заместитель главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», председатель рабочей группы;
- Лазарец Е.В. – начальник отдела строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», заместитель председателя рабочей группы;
- Докучаева Е.В. – ведущий специалист отдела строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», секретарь рабочей группы;
- Капустина Р.Л. – заместитель отдела строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»;
- Конева Н.А. – ведущий специалист отдела сельского хозяйства и торговли администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».

В целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» проведены мероприятия по избавлению от «визуального мусора» и созданию привлекательного облика муниципального образования «Каргопольское», в ходе которых установлено:

в результате проведенного осмотра здания на наличие наружной рекламы по пр. Октябрьский, д.47 в г. Каргополе, имеющего статус объекта культурного наследия было установлено, что здание не соответствует п.3.1 ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», п.11 Приказа Минстроя России от 13.04.2017 N 711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов» и п.11.2 Правилам благоустройства муниципального образования «Каргопольское», утвержденным решением муниципального Совета муниципального образования «Каргопольское» от 28.10.2017 № 38 (с изменениями утвержденные решением от 28.06.2018 № 63).

Приложение: фото приложение – на 1 л. в 1 экз.


Председатель

В.Н. Купцов

Секретарь

Е.В. Докучаева

Фото здания, расположенного по адресу:
пр. Октябрьский, д.47 в г. Каргополе



Фотоотчет, проверки 27.11.2018 по избавлению от «визуального мусора» и созданию привлекательного облика муниципального образования «Каргопольское».